

Описание продукта

Быстросохнущая однокомпонентная адгезионная грунтовка, применяемая для окраски большинства видов автомобильных пластиков. Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью и легкостью в применении. Грунт выпускается в двух цветах: прозрачный и с серебром. Фасовка 500мл.



Технология применения


Поверхности, пригодные для нанесения:

Пластики, применяемые для изготовления автомобильных кузовных деталей: PP, PP/EPDM, PA, ABS, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, TPO, PBTP, PUR, PUR flexible foam, UP-GF, PVC.



Подготовка поверхности:

Новые не загрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для пресс-форм подходящим очистителем или путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°C, обезжирить и заматировать. Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Startone и Водно-спиртовой обезжириватель Startone.





Вязкость:

11-14 сек (DIN 4мм) при температуре 20°C

Продукт готов к применению.

Перед нанесением тщательно перемешать.




Технология нанесения		
Пневматическое распыление RP	1,5 - 2.2 (на входе)	1.2 - 1.4 мм
Пневматическое распыление HVLP	2.0 (на входе)	1.2 - 1.4 мм



Нанесение:


- 1 слой

Рекомендуемая температура использования от +15° до +30°C, влажность не более 80%



Рекомендуемая толщина:

5-7 мкм



Выдержка:

До нанесения следующего покрытия 10-15 минут при 20°C.

ВНИМАНИЕ!!!

При окрашивании поверхности пластика, происхождение которого не установлено, необходимо произвести тест на адгезию комплексного покрытия в соответствии с ГОСТ 31149-2014.

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунтовку согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины грунтовки, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Startone или иной аналогичный растворитель

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.